




Fig. 1






Fig. 2A




Fig. 2B

BEST AVAILABLE COPY




Fig. 3

BEST AVAILABLE COPY


Image selecting

Bild wählen


Bestehende Bilder vom Typ: 11XI
 Existing images of type
 Type Datum date Kurzbeschreibung description


11XI	06.04.1999	Implantat
11XI	15.02.2001	14:05:41


☒ Vorschau Preview





Bilder auflisten vom Typ: Select image type to show list



16


2



1



3



12



25

☐ Wechselgebiß change of teeth


1


2


3


1 2 1 3

Letzte Ansicht öffnen

Ansicht auswählen

Abbrechen

open last view

Select view

Abort

Fig. 4A

BEST AVAILABLE COPY

Description of image

Bild beschreiben

Bildtyp Image Type 11XI Implant
Kurzbeschreibung: Implantat
Anfertigungsdatum: 06.04.1999
Verantwortliche/r: Dr. Demo
Befund: (Rechte Maustaste im Befundfeld / Alt+S für Standardbefunde)
Diagnosis (right click in diagnosis area / Alt+S for standard findings)
Schraubenimplantat 11. Screwed implant
Kariöse Defekte am Kronenrand von 11 mit Wurzelfraktur und Parodontitis apicalis.
Carious defects on crown margin of 11 with root fracture and Parodontitis apicalis

Bildtyp auswählen Select image type

☐ Wechselgebiß change of teeth

OK Zusatzinfo Abbrechen

OK

Additional information

About

Fig. 4B

BEST AVAILABLE COPY

BEST AVAILABLE COPY